

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری M، سری B و سری E

شاید بتوان گفت یکی از بهترین به روز رسانی‌ها که در بسیاری از لوازم خانگی از جمله پکیج در سال‌های اخیر انجام شده است، نمایش کد خطا یا ارور است. این کدها به کاربران پکیج و تکنسین‌های تعمیر پکیج کمک می‌کنند که به درستی و با سهولت بیشتری مشکل دستگاه را پیدا و آن را برطرف کنند. در اینجا فهرست کامل کد خطای پکیج ایران رادیاتور را خواهید دید.

چراغ چشمک زن	توضیحات
۴۰ و ۳۰	برد الکترونیک معیوب است
۸۰	ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است
۷۰	پکیج بیش از حد گرم شده است. بیش از ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد
۸۰ و ۷۰	ایراد در شعله پکیج (یون) حین کار
۸۰ و ۶۰	یخ زدایی با پمپ روشن
۷۰ و ۶۰	یخ زدایی با مشعل روشن
۸۰ و ۵۰	مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (مدار آن باز است)
۷۰ و ۵۰	مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (اتصال کوتاه است)
۸۰ و ۷۰ و ۵۰	مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (مدار آن باز است)
۶۰ و ۵۰	مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (اتصال کوتاه است)
۸۰ و ۷۰ و ۴۰	ترمیستور حدی ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد قطع کرده است ولی دمای اندازه‌گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است
۷۰ و ۴۰	پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع است (مدار آن باز است)
۸۰ و ۴۰	نشت دود در محیط (ترموستات دودکش قطع است)
۸۰ و ۶۰ و ۴۰	فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع است
۷۰ و ۶۰ و ۴۰	فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است

نکته

ff در نام مدل پکیج به معنی این است که پکیج ایران رادیاتور شما دارای فن و دودکش دو جداره است و Cf یعنی دستگاه شما فاقد فن است

جدول ارور پکیج ایران رادیاتور سری L و سری K

ارور پکیج ایران رادیاتور سری L و سری K و علت بروز هر کد خطا در جدول زیر گردآوری شده است:

توضیحات	کد خطا
پرشر سوئچ آب در وضعیت قطع است. (مدار آن باز است)	E1
ایراد در شعله پکیج (یون) حین کار	E2
ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است.	E8
نشت دود در محیط (ترموستات دودکش قطع است)	E10
برد الکترونیک معیوب است.	E99.E30.E12
مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (اتصال کوتاه است)	E31
مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (مدار آن باز است)	E32
مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (اتصال کوتاه است)	E41
مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (مدار آن باز است)	E42
فن خاموش است اما پرشر سوئچ هوا در وضعیت وصل است.	E50
فن روشن است اما پرشر سوئچ هوا در وضعیت قطع است.	E51
ترمیستور حدی ۱۰۵ درجه سانتی گراد قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.	E81
نوسان ولتاژ برق (بیش از ۲۶۰ و کمتر از ۱۸۰)	E91
سیستم یخ زدایی	AF